


# OPEL CORSA 1.3 CDTI 95 ECOFLEX COSMO START-STOP \*

Dossier : SS6LPT95C  
Immat : FD-037-CH

**i** Cette inspection a été réalisée par Aslan Sevkan, à COURBEVOIE, le 08/04/2024 à 10h57



km relevé	180 000 km
Date MEC	18/08/2010
Date CG	14/01/2019
Importé	Oui (selon Expertise)
Nb propriétaires	Seconde main
Propriétaire	6 ans Et 5 mois
Type	Véhicule privé
Carburant	DIESEL
Boite	Manuelle
Puissance (kW)	70
Places	5
Peint. métal	Non

VIN : WOLOSDL08A6036392

\* Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude

Les données renseignées sont à destination de HBS SPOTICAR.FR et utilisées uniquement pour la gestion du dossier.

# OPEL CORSA 1.3 CDTI 95 ECOFLEX COSMO START-STOP \*

Dossier : SS6LPT95C


Immat : FD-037-CH



## Informations clés de l'inspection

Acheté chez	-
TVA récupérable	-

### Frais de carrosserie



Accidenté (déclaratif client)	Non
Test de peinture effectué	Non
Anomalie(s) de peinture	-
Plancher coffre	-
Longerons	Ok



## Informations d'entretien

Prochain CT	01/12/2024
Historique entretien	Indisponible
Entretien	Non renseigné
Date dernier entretien	Non renseigné
Km depuis l'entretien	180 000 km
Courroie de distribution	Chaîne



## Équipements

Sièges cuir	-
GPS	-
Aide au stationnement	-
Toit panoramique / ouvrant	-
Régulateur de vitesse	-
Climatisation	-



## Caractéristiques des roues

### Avant

Dimensions	/ R18
Type de jantes	Alu
Pneus	Eté

### Arrière

Dimensions	/ R15
Type de jantes	Alu
Pneus	Eté

Freins à tambour

Non



## FREVO maintenance

Entretien à prévoir

Contrôle technique

Courroie de distribution

Révision complète

A faire

Chaîne

Double des clés


Non

Manuel d'utilisation

-



## FREVO liaison au sol



• **Jante AVG**  
Smart repair

• **Jante AVD**  
Smart repair


• **Plaquettes AV**  
Plaquettes

• **Jante ARD**  
Smart repair

• **Plaquettes AR**  
Plaquettes



## FREVO carrosserie



• **Aile ARG**  
Peinture

• **Porte AVG**  
Peinture

• **Pare-choc arrière**  
Remplacer

• **Hayon**  
Smart repair / Lustrage

• **Porte AVD**  
Peinture

• **Aile ARD**  
Peinture + Débosselage


• **Pare-choc avant**  
Peinture

• **Capot**  
Smart repair / Lustrage

## Autres FREVO carrosserie



## FREVO intérieur



RAS

**Nettoyage**  
Intensif



## Essai Routier

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	⚠	- Le lave glace ne fonctionne pas



## Moteur

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur

Par la présente, je soussigné (e), \_\_\_\_\_, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

# OPEL CORSA 1.3 CDTI 95 ECOFLEX COSMO START-STOP \*

Dossier : SS6LPT95C  
Immat : FD-037-CH

Date :

Signature du client : \_\_\_\_\_