


Dossier: 1A6A7BD Immat: BT-734-XB

10 Cette inspection a été réalisée par Pierrick DEMARCHE-ROUET, à MASSY, le 18/07/2024 à 10h04



km relevé	195 181 km
Date MEC	13/09/2011
Date CG	14/04/2022
Importé	Non
Nb propriétaires	Seconde main
Propriétaire	3 ans Et 3 mois
Туре	Véhicule privé
Carburant	ESSENCE
Boite	Manuelle
Puissance (kW)	118
Places	5
Peint. métal	Oui



^{*} Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude



Dossier: 1A6A7BD Immat: BT-734-XB



Informations clés de l'inspection

Frais de carrosserie Elevés Moyen

Acheté chez	Marchand
TVA récupérable	-

Accidenté (déclaratif client)	Oui
Test de peinture effectué	Non
Anomalie(s) de peinture	Aucune
Plancher coffre	Non
Longerons	Ok



Informations d'entretien

Prochain CT	01/03/2026
Historique entretien	Indisponible
Entretien réseau	Non renseigné
Date dernier entretien	Non renseigné
Km depuis l'entretien	NSP
Courroie de distribution	Chaîne



Équipements

Sièges cuir	Absent
GPS	Absent
Aide au stationnement	Présent
Toit panoramique / ouvrant	Absent
Régulateur de vitesse	Présent
Climatisation	Automatique



Caractéristiques des roues

Avant

Dimensions	205/55 R16
Type de jantes	Alu
Pneus	Eté

Arrière

Dimensions	205/55 R16
Type de jantes	Alu
Pneus	Eté

Freins à tambour	
Non	

^{*} Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude



Dossier: 1A6A7BD Immat: BT-734-XB




FREVO maintenance

Entretien à prévoir	Simple
Contrôle technique	À jour
Courroie de distribution	Chaîne

Double des clés	Présent
Manuel d'utilisation	Absent



FREVO liaison au sol



- Jante AVG Smart repair
- Jante AVD Smart repair
- Jante ARD Smart repair
- Jante ARG Smart repair

FREVO carrosserie



- Porte AVG Smart repair / Lustrage
- Pare-choc arrière Peinture
- **Feux ARD** Remplacer
- Porte AVD Peinture
- Pare-choc avant Remplacer

Autres FREVO carrosserie



Dossier: 1A6A7BD Immat: BT-734-XB



FREVO intérieur



Frais hors grille

Ciel Toit se décolle

> Nettoyage Standard

Dommages de l'intérieur



Essai Routier

Electronique	\bigcirc	
Clim à changer	⊘	
Boite Pont	\otimes	
Freinage		
Direction		
Essieux		
Témoins	A	- Voyant ampoule
Moteur		
Embrayage	A	- À changer
Tableau de bord		
Autre	⊗	



Dossier: 1A6A7BD Immat: BT-734-XB



Moteur

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur



Par la présente, je soussigné (e),	, atteste que l'état du véhicule est conforme à
l'inspection effectuée.	
Date :	
Signature du client :	-