SEAT LEON ST 1.6 TDI 105 STYLE START-STOP *

Dossier : 99BA2AC
Immat : DV-936-SZ

Cette inspection a été réalisée par **Manon DUFOUR**, à **Toulouse**, le **05/04/2024** à **16h26**



km relevé	**107 347 km**
Date MEC	**16/09/2015**
Date CG	**01/10/2018**
Importé	**Non**
Nb propriétaires	**Seconde main**
Propriétaire	**6 ans Et 9 mois**
Type	**Véhicule privé**
Carburant	**DIESEL**
Boite	**Manuelle**
Puissance (kW)	**77**
Places	**5**
Peint. métal	**Oui**

VIN : VSSZZZ5FZFR115405



** Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude*

Les données renseignées sont à destination de AUTOBIZ TOULOUSE ROCADE OUEST et utilisées uniquement pour la gestion du dossier.

SEAT LEON ST 1.6 TDI 105 STYLE START-STOP *

Dossier : 99BA2AC
Immat : DV-936-SZ

Informations clés de l'inspection

Acheté chez	Marchand
TVA récupérable	Non

Frais de carrosserie



Accidenté (déclaratif client)	Non
Test de peinture effectué	Oui
Anomalie(s) de peinture	Aucune
Plancher coffre	Non
Longerons	Ok

Informations d'entretien

Prochain CT	01/11/2025
Historique entretien	Complet
Entretien réseau	Non
Date dernier entretien	01/06/2022
Km depuis l'entretien	14 965 km
Courroie de distribution	Ok

Équipements

Sièges cuir	Absent
GPS	Absent
Aide au stationnement	Présent
Toit panoramique / ouvrant	Absent
Régulateur de vitesse	Présent
Climatisation	Automatique

Caractéristiques des roues

Avant

Dimensions	205/55 R16
Type de jantes	Alu
Pneus	toutes saisons

Arrière

Dimensions	205/55 R16
Type de jantes	Alu
Pneus	Eté

Freins à tambour
Non

** Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude*

Les données renseignées sont à destination de AUTOBIZ TOULOUSE ROCADE OUEST et utilisées uniquement pour la gestion du dossier.

SEAT LEON ST 1.6 TDI 105 STYLE START-STOP *

Dossier : 99BA2AC
Immat : DV-936-SZ

FREVO maintenance

Entretien à prévoir	**Révision complète**
Contrôle technique	**À jour**
Courroie de distribution	**Ok**

Double des clés	**Présent**
Manuel d'utilisation	**Présent**

FREVO liaison au sol



- **Pneus arrière**
  À changer

FREVO carrosserie



- **Porte ARG**
  Smart repair / Lustrage
- **Pare-choc arrière**
  Smart repair / Lustrage
- **Aile ARD**
  Smart repair / Lustrage

FREVO intérieur



RAS

Nettoyage
Standard

Essai Routier

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	✓	

Moteur

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur

Par la présente, je soussigné (e), _____, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : _____

Les données renseignées sont à destination de AUTOBIZ TOULOUSE ROCADE OUEST et utilisées uniquement pour la gestion du dossier.