


i Cette inspection a été réalisée par **Jérémy MARANDI**, à , le **24/04/2024 à 11h35**



km relevé	84 000 km
Date MEC	12/08/2015
Date CG	07/06/2023
Importé	Non
Nb propriétaires	Seconde main
Propriétaire	2 ans Et 2 mois
Type	Véhicule privé
Carburant	ESSENCE
Boite	Manuelle
Puissance (kW)	81
Places	5
Peint. métal	Non

VIN : ZFA3340000P367747

* Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude


Les données renseignées sont à destination de HEYCAR ONLINE et utilisées uniquement pour la gestion du dossier.



Informations clés de l'inspection

Acheté chez	-
TVA récupérable	-

Frais de carrosserie



Accidenté (déclaratif client)	Non
Test de peinture effectué	Non
Anomalie(s) de peinture	-
Plancher coffre	-
Longerons	Ok



Informations d'entretien

Prochain CT	01/05/2025
Historique entretien	Révision incomplète
Entretien	Révision incomplète
Date dernier entretien	01/06/2023
Km depuis l'entretien	9 592 km
Courroie de distribution	Ok



Équipements

Sièges cuir	-
GPS	-
Aide au stationnement	-
Toit panoramique / ouvrant	-
Régulateur de vitesse	-
Climatisation	-



Caractéristiques des roues

Avant

Dimensions	/ R16
Type de jantes	Acier
Pneus	toutes saisons

Arrière

Dimensions	/ R16
Type de jantes	Acier
Pneus	toutes saisons

Freins à tambour

Non



FREVO maintenance

Entretien à prévoir

Simple

Contrôle technique

À jour

Courroie de distribution

Ok


Double des clés

Manuel d'utilisation

-




FREVO liaison au sol



RAS




FREVO carrosserie



RAS



FREVO intérieur



RAS

Nettoyage



Essai Routier

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	✓	



Moteur

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur

Par la présente, je soussigné (e), _____, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : _____