

VOLKSWAGEN POLO 1.0 75 TREND LINE *

Dossier : SZQY86V4D
Immat : EB-391-KF

i Cette inspection a été réalisée par **Stéphane MOUME PYMBOCK**, à **COURBEVOIE**, le **02/04/2024** à **15h32**



km relevé	12 692 km
Date MEC	18/04/2016
Date CG	18/04/2016
Importé	Non
Nb propriétaires	1ère main
Propriétaire	9 ans Et 2 mois
Type	Véhicule privé
Carburant	ESSENCE
Boite	Manuelle
Puissance (kW)	55
Places	5
Peint. métal	Non

VIN : WVVZZZ6RZGY203355

* Version donnée à titre indicatif sans garantie d'exactitude

Les données renseignées sont à destination de HBS SPOTICAR.FR et utilisées uniquement pour la gestion du dossier.



Informations clés de l'inspection

Frais de carrosserie

Acheté chez

-

TVA récupérable

-

A
Très peu élevésB
Peu élevésC
MoyenD
ÉlevésE
Très élevés

Accidenté (déclaratif client)

Non

Test de peinture effectué

Non

Anomalie(s) de peinture

-

Plancher coffre

-

Longerons

Ok



Informations d'entretien

Prochain CT

01/07/2024

Historique entretien

Révision incomplète

Entretien

Révision incomplète

Date dernier entretien

01/11/2019

Km depuis l'entretien

1 km

Courroie de distribution

À changer



Équipements

Sièges cuir

-

GPS

-

Aide au stationnement

-

Toit panoramique / ouvrant

-

Régulateur de vitesse

-

Climatisation

-



Caractéristiques des roues

Avant

Dimensions

/ R15

Type de jantes

Acier

Pneus

Eté

Arrière

Dimensions

/ R15

Type de jantes

Acier

Pneus

Eté

Freins à tambour

Non



FREVO maintenance

Entretien à prévoir

Contrôle technique

Courroie de distribution

Révision complète

A faire

À changer

Double des clés


Manuel d'utilisation

Présent

-




FREVO liaison au sol



- **Enjoliveur AVG**
Remplacer
- **Enjoliveur AVD**
Remplacer
- **Pneus AV à changer**
Oui
- **Enjoliveur AD**
Remplacer
- **Enjoliveur ARG**
Remplacer




FREVO carrosserie



- **Porte AVG**
Smart repair / Lustrage
- **Pare-choc arrière**
Peinture
- **Porte AVD**
Smart repair / Lustrage
- **Pare-choc avant**
Peinture



FREVO intérieur



RAS

Nettoyage
Standard

**Essai Routier**

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	✓	

**Moteur**

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur

Par la présente, je soussigné (e), _____, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : _____