


i Cette inspection a été réalisée par Jameched Hussain, à MARSEILLE, le 06/04/2024 à 11h28



km relevé	117 077 km
Date MEC	18/09/2015
Date CG	14/01/2023
Importé	Non
Nb propriétaires	Seconde main
Propriétaire	3 ans Et 3 mois
Type	Véhicule privé
Carburant	ESSENCE
Boite	Automatique
Puissance (kW)	96
Places	5
Peint. métal	Oui






Informations clés de l'inspection

Acheté chez	Particulier
TVA récupérable	Non

Frais de carrosserie



Accidenté (déclaratif client)	Non
Test de peinture effectué	Oui
Anomalie(s) de peinture	Aucune
Plancher coffre	Non
Longerons	Ok



Informations d'entretien

Prochain CT	01/12/2024
Historique entretien	Révision incomplète
Entretien réseau	Oui
Date dernier entretien	01/07/2023
Km depuis l'entretien	12 170 km
Courroie de distribution	Ok



Équipements

Sièges cuir	Absent
GPS	Présent
Aide au stationnement	Présent
Toit panoramique / ouvrant	Absent
Régulateur de vitesse	Présent
Climatisation	Automatique



Caractéristiques des roues

Avant

Dimensions	225/45 R17
Type de jantes	Alu
Pneus	Été

Arrière

Dimensions	225/45 R17
Type de jantes	Alu
Pneus	Été

Freins à tambour

Non



FREVO maintenance

Entretien à prévoir

Contrôle technique

Courroie de distribution

Révision complète

A faire

Ok

Double des clés


Présent

Manuel d'utilisation

Présent



FREVO liaison au sol



• **Jante AVG**
Smart repair


• **Pneus avant**
À changer

• **Jante ARD**
Smart repair

• **Jante ARG**
Smart repair



FREVO carrosserie



• **Pare-choc arrière**
Smart repair / Lustrage

• **Porte AVD**
Smart repair / Lustrage

• **Capot**
Smart repair / Lustrage

• **Pare-brise**
Smart repair / Lustrage

Autres FREVO carrosserie



Pare-choc arrière
Smart repair / Lustrage



Porte AVD
Smart repair / Lustrage




Capot
Smart repair / Lustrage



Pare-brise
Smart repair / Lustrage



FREVO intérieur



RAS

Nettoyage
Standard



Essai Routier

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	✓	



Moteur

Circuit lubrification

-

Circuit refroidissement

-

Autre

-

Moteur



Par la présente, je soussigné (e), _____, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : _____