


i Cette inspection a été réalisée par **Andréa Lesueur**, à **Le Grand-Quevilly**, le **06/04/2024** à **09h41**




km relevé	178 847 km
Date MEC	12/01/2015
Date CG	08/08/2016
Importé	Non
Nb propriétaires	Seconde main
Propriétaire	8 ans Et 11 mois
Type	Véhicule privé
Carburant	DIESEL
Boite	Manuelle
Puissance (kW)	103
Places	5
Peint. métal	Oui

VIN : VSSZZZ5PZFR010435




Informations clés de l'inspection

Acheté chez	Réseau
TVA récupérable	Non

Frais de carrosserie


Accidenté (déclaratif client)	Non
Test de peinture effectué	Oui
Anomalie(s) de peinture	Aucune
Plancher coffre	Non
Longerons	Ok


Informations d'entretien

Prochain CT	01/12/2024
Historique entretien	Indisponible
Entretien réseau	Non renseigné
Date dernier entretien	Non renseigné
Km depuis l'entretien	NSP
Courroie de distribution	À changer


Équipements

Sièges cuir	Absent
GPS	Présent
Aide au stationnement	Présent
Toit panoramique / ouvrant	Absent
Régulateur de vitesse	Présent
Climatisation	Automatique


Caractéristiques des roues
Avant

Dimensions	205/55 R16
Type de jantes	Alu
Pneus	Été

Arrière

Dimensions	205/55 R16
Type de jantes	Alu
Pneus	Été

Freins à tambour

Non


FREVO maintenance

Entretien à prévoir

Contrôle technique


Courroie de distribution

Révision complète
A faire
À changer


Double des clés

Manuel d'utilisation

Présent
Présent

FREVO liaison au sol


- **Jante AVG**
Smart repair



FREVO carrosserie


- **Porte ARG**
Peinture
- **Pare-choc avant**
Peinture

Autres FREVO carrosserie

Porte ARG
Peinture

Pare-choc avant
Peinture


FREVO intérieur


RAS

Nettoyage
 Standard

Essai Routier

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	✓	


Moteur

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur



Par la présente, je soussigné (e), _____, atteste que l'état du véhicule est conforme à

l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : _____