


**i** Cette inspection a été réalisée par Matteo CHAULET, à Courbevoie, le 04/04/2024 à 09h56




km relevé	143 420 km
Date MEC	28/06/2011
Date CG	11/05/2023
Importé	Non
Nb propriétaires	Seconde main
Propriétaire	2 ans
Type	Véhicule privé
Carburant	ESSENCE
Boite	Manuelle
Puissance (kW)	147
Places	5
Peint. métal	Non

VIN : VF7NX5FU8BY576363


**Informations clés de l'inspection**

Acheté chez	-
TVA récupérable	-

**Frais de carrosserie**


Accidenté (déclaratif client)	<b>Non</b>
Test de peinture effectué	<b>Non</b>
Anomalie(s) de peinture	-
Plancher coffre	-
Longerons	<b>Ok</b>


**Informations d'entretien**

Prochain CT	01/03/2025
Historique entretien	Indisponible
Entretien réseau	Non renseigné
Date dernier entretien	01/01/2024
Km depuis l'entretien	143 420 km
Courroie de distribution	Chaîne


**Équipements**

Sièges cuir	-
GPS	-
Aide au stationnement	-
Toit panoramique / ouvrant	-
Régulateur de vitesse	-
Climatisation	-


**Caractéristiques des roues**
**Avant**

Dimensions	/ R19
Type de jantes	Alu
Pneus	toutes saisons

**Arrière**

Dimensions	/ R19
Type de jantes	Alu
Pneus	toutes saisons

Freins à tambour

**Non**


**FREVO maintenance**

Entretien à prévoir  
 Contrôle technique  
 Courroie de distribution


**Révision complète**
**A faire**
**Chaîne**

Double des clés


Manuel d'utilisation

**Présent**

-



**FREVO liaison au sol**


- **Jante AVG**  
Smart repair
- **Jante AVD**  
Smart repair
- **Jante ARD**  
Smart repair
- **Jante ARG**  
Smart repair


**FREVO carrosserie**


- **Aile ARG**  
Smart repair / Lustrage
- **Porte AVG**  
Smart repair / Lustrage
- **Aile AVG**  
Smart repair / Lustrage
- **Bas de caisse gauche**  
Smart repair / Lustrage
- **Pare-choc arrière**  
Peinture
- **Porte AVD**  
Smart repair / Lustrage
- **Aile ARD**  
Smart repair / Lustrage
- **Porte ARD**  
Smart repair / Lustrage
- **Pare-choc avant**  
Peinture
- **Capot**  
Smart repair / Lustrage
- **Avant**  
Siège avant conducteur abîmé

**Autres FREVO carrosserie**

**FREVO intérieur**


RAS

**Nettoyage**  
 Intensif

**Essai Routier**

Electronique	✓	
Clim à changer	✓	
Boite Pont	✓	
Freinage	✓	
Direction	✓	
Essieux	✓	
Témoins	✓	
Moteur	✓	
Embrayage	✓	
Tableau de bord	✓	
Autre	⚠	- Siège avant conducteur abîmé


**Moteur**

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur

Par la présente, je soussigné (e), \_\_\_\_\_, atteste que l'état du véhicule est conforme à

l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : \_\_\_\_\_