


i Cette inspection a été réalisée par **Richard BETHMONT**, à Courbevoie, le **29/03/2024** à **11h28**



km relevé **95 000 km**

Date MEC **06/10/2015**

Date CG **26/04/2023**

Importé **Non**

Nb propriétaires **Seconde main**

Propriétaire **2 ans Et 11 mois**

Type **Véhicule privé**

Carburant **ESSENCE**

Boite **Manuelle**

Puissance (kW) **96**

Places **5**

Peint. métal **Non**


VIN : VF7NCHNYMFY543242



Informations clés de l'inspection

Acheté chez	-
TVA récupérable	-

Frais de carrosserie



Accidenté (déclaratif client)	Non
Test de peinture effectué	Non
Anomalie(s) de peinture	-
Plancher coffre	-
Longerons	Ok



Informations d'entretien

Prochain CT	Non renseigné
Historique entretien	-
Entretien réseau	Non renseigné
Date dernier entretien	Non renseigné
Km depuis l'entretien	NSP
Courroie de distribution	Ok



Équipements

Sièges cuir	-
GPS	-
Aide au stationnement	-
Toit panoramique / ouvrant	-
Régulateur de vitesse	-
Climatisation	-



Caractéristiques des roues

Avant

Dimensions	/ R16
Type de jantes	Alu
Pneus	toutes saisons

Arrière

Dimensions	/ R16
Type de jantes	Alu
Pneus	toutes saisons

Freins à tambour

Non



FREVO maintenance

Entretien à prévoir

**Contrôles et mise à
niveau**

Double des clés

Non

Contrôle technique

À jour


Manuel d'utilisation

-

Courroie de distribution

Ok



FREVO liaison au sol



- **Jante AVG**
Smart repair
- **Jante AVD**
Smart repair
- **Jante ARD**
Smart repair
- **Jante ARG**
Smart repair




FREVO carrosserie



- **Porte AVG**
Peinture
- **Pare-choc arrière**
Peinture
- **Porte AVD**
Smart repair / Lustrage
- **Pare-choc avant**
Smart repair / Lustrage



FREVO intérieur














RAS

Nettoyage
Standard



Essai Routier

Electronique		- Témoin de sous gonflage roue arrière droite, impossible à réinitialiser depuis le véhicule, il faut le faire avec une valise. Le pneu n'est pas sous gonflé
Clim à changer		
Boite Pont		
Freinage		
Direction		
Essieux		
Témoins		
Moteur		
Embrayage		
Tableau de bord		
Autre		



Moteur

Circuit lubrification	-	
Circuit refroidissement	-	
Autre	-	

Moteur

Par la présente, je soussigné (e), _____, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : _____