


**i** Cette inspection a été réalisée par Stéphane Camara, à REZE, le 27/04/2024 à 09h05




|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| km relevé        | <b>110 044 km</b>            |
| Date MEC         | <b>02/11/2017</b>            |
| Date CG          | <b>05/01/2018</b>            |
| Importé          | <b>Oui (selon Expertise)</b> |
| Nb propriétaires | <b>Seconde main</b>          |
| Propriétaire     | <b>7 ans Et 5 mois</b>       |
| Type             | <b>Véhicule privé</b>        |
| Carburant        | <b>DIESEL</b>                |
| Boite            | <b>Manuelle</b>              |
| Puissance (kW)   | <b>96</b>                    |
| Places           | <b>5</b>                     |
| Peint. métal     | <b>Oui</b>                   |

VIN : JN1TCAT32U0058625




**Informations clés de l'inspection**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Acheté chez     | <b>Marchand</b> |
| TVA récupérable | <b>Non</b>      |

**Frais de carrosserie**


|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Accidenté (déclaratif client) | <b>Non</b>    |
| Test de peinture effectué     | <b>Oui</b>    |
| Anomalie(s) de peinture       | <b>Aucune</b> |
| Plancher coffre               | <b>Non</b>    |
| Longerons                     | <b>Ok</b>     |


**Informations d'entretien**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Prochain CT              | <b>01/02/2026</b> |
| Historique entretien     | <b>Complet</b>    |
| Entretien réseau         | <b>Oui</b>        |
| Date dernier entretien   | <b>01/01/2024</b> |
| Km depuis l'entretien    | <b>3 139 km</b>   |
| Courroie de distribution | <b>Chaîne</b>     |


**Équipements**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Sièges cuir                | <b>Présent</b>     |
| GPS                        | <b>Présent</b>     |
| Aide au stationnement      | <b>Présent</b>     |
| Toit panoramique / ouvrant | <b>Présent</b>     |
| Régulateur de vitesse      | <b>Présent</b>     |
| Climatisation              | <b>Automatique</b> |


**Caractéristiques des roues**
**Avant**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Dimensions     | <b>225/55 R19</b> |
| Type de jantes | <b>Alu</b>        |
| Pneus          | <b>Été</b>        |

**Arrière**

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Dimensions     | <b>225/55 R19</b> |
| Type de jantes | <b>Alu</b>        |
| Pneus          | <b>Été</b>        |

Freins à tambour

**Non**


**FREVO maintenance**

Entretien à prévoir

**Contrôles et mise à niveau**

Double des clés

**Présent**

Contrôle technique


**À jour**

Manuel d'utilisation


**Présent**

Courroie de distribution

**Chaîne**

**FREVO liaison au sol**


- **Frein AVG**  
Plaquettes


**FREVO carrosserie**


- **Porte AVG**  
Smart repair / Lustrage
- **Porte ARG**  
Smart repair / Lustrage
- **Porte AVD**  
Smart repair / Lustrage
- **Pare-brise**  
Smart repair / Lustrage


**Autres FREVO carrosserie**

**Porte AVG**  
 Smart repair / Lustrage

**Porte ARG**  
 Smart repair / Lustrage

**Porte AVD**  
 Smart repair / Lustrage

**Pare-brise**  
 Smart repair / Lustrage

**FREVO intérieur**


RAS

**Nettoyage**  
 Standard

**Essai Routier**

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Electronique    | ✓ |  |
| Clim à changer  | ✓ |  |
| Boite Pont      | ✓ |  |
| Freinage        | ✓ |  |
| Direction       | ✓ |  |
| Essieux         | ✓ |  |
| Témoins         | ✓ |  |
| Moteur          | ✓ |  |
| Embrayage       | ✓ |  |
| Tableau de bord | ✓ |  |
| Autre           | ✓ |  |



**Moteur**

Circuit lubrification

-

Circuit refroidissement

-

Autre

-

Moteur



Par la présente, je soussigné (e), \_\_\_\_\_, atteste que l'état du véhicule est conforme à l'inspection effectuée.

Date :

Signature du client : \_\_\_\_\_